

法定点検総合レポート

日付	XXXX年XX月XX日
お名前	XXXX 様
車名	BMW
登録ナンバー	XXXX
走行距離	12,345 km

関東陸運局指定番号 第3-68号

関東陸運局認証番号 第3-836号

有限会社 一木自動車

〒292-0421 千葉県君津市久留里市場 830

TEL : 0439-27-2112 FAX : 0439-27-2280

Mail : info@ichiki-motors.com



点検箇所	整備前	整備後	備考
<input type="checkbox"/> コンピューターシステム	コンピューター	○ → ○	車両診断レポートを参照
<input type="checkbox"/> ブレーキ	フロントブレーキ	○ → ○	
	リヤブレーキ	○ → ○	
	ブレーキフルード	○ → ○	
<input type="checkbox"/> エンジン	エンジンオイル	▲ → ○	エンジンオイル交換
	エンジンオイルエレメント	○ → ○	
	冷却水	○ → ○	
	エアフィルター	○ → ○	エアフィルター清掃
	スパークプラグ	— → —	装備なし
	ベルト	○ → ○	
<input type="checkbox"/> 走行	ミッション・デフオイル	○ → ○	
	タイヤ	▲ → ○	タイヤ交換・空気圧調整
<input type="checkbox"/> 電装品	バッテリー	○ → ○	写真表を参照
	ランプ類	○ → ○	
	エアコンフィルター	▲ → ○	エアコンフィルター交換
	ワイパー	▲ → ○	フロントワイパー交換
	ウインドウォッシャー液	○ → ○	ウインドウォッシャー液補充
<input type="checkbox"/> その他	その他	▲ → ○	写真表を参照

総合判定 ○



担当整備士 (XXXX) からのアドバイス

引き続き安心・安全にお乗りいただくために12か月後の点検もおすすめします。

※当レポートは、お客様のカーライフの参考としていただくための資料です。


※判定結果は検査時点のものであり、適正な検査のもと作成しておりますが、今後の正確性・完全性などについて保証するものではありません。

コンピューター診断



今回、システムに不具合箇所はありませんでした。

バッテリー診断



バッテリーの状態は良好です。

タイヤ



残り溝が少なめでしたので交換をさせていただきました。

下廻り



走行装置、操舵装置に不具合箇所はありませんでした。良好な状態です。

フロントブレーキ（全体）



異常はありませんでした。

フロントブレーキ（詳細）



ブレーキ残量は8割程度です。

リアブレーキ（全体）



異常は見られませんでした。

リアブレーキ（詳細）



ブレーキ残量は8割程度です。

エアコンフィルター



チリ等が蓄積され、目詰まりが発生していました。エアコンの効き目を維持し、車室内のクリーンな環境を保つため交換をいたしました。

