

車検総合レポート

日付	XXXX年XX月XX日
お名前	XXXX 様
車名	アクア
登録ナンバー	XXXX XXXX
走行距離	12,345 km

関東陸運局指定番号 第3-68号
関東陸運局認証番号 第3-836号

有限会社 一木自動車
〒292-0421 千葉県君津市久留里市場 830
TEL : 0439-27-2112 FAX : 0439-27-2280
Mail : info@ichiki-motors.com

点検箇所		整備前	整備後	備考
□コンピューターシステム	コンピューター	○	→ ○	車両診断レポートを参照
□ブレーキ	フロントブレーキ	○	→ ○	
	リヤブレーキ	○	→ ○	清掃・調整
	ブレーキフルード	▲	→ ○	ブレーキオイル交換
□エンジン	エンジンオイル	▲	→ ○	エンジンオイル交換
	エンジンオイルエレメント	▲	→ ○	エンジンエレメント交換
	冷却水	○	→ ○	
	エアフィルター	○	→ ○	エアフィルター清掃
	スパークプラグ	○	→ ○	
	ベルト	—	→ —	装備なし
□走行	ミッション・デフオイル	○	→ ○	
	タイヤ	▲	→ ○	タイヤ交換・空気圧調整
□電装品	バッテリー	○	→ ○	写真表を参照
	ランプ類	○	→ ○	
	エアコンフィルター	▲	→ ○	エアコンフィルター交換
	ワイパー	▲	→ ○	フロント・リヤワイパー交換
	ウインドウォッシャー液	○	→ ○	ウインドウォッシャー液補充
□その他	その他	▲	→ ○	写真表を参照

総合判定 ○




担当整備士（ XXXX ）からのアドバイス

引き続き安心・安全にお乗りいただくために12か月後の点検もオススメです。

※当レポートは、お客さまのカーライフの参考としていただくための資料です。

※判定結果は検査時点のものであり、適正な検査のもと作成しておりますが、今後の正確性・完全性などについて保証するものではありません。

コンピューター診断



今回、システムに不具合箇所はありませんでした。

バッテリー診断



バッテリーの状態は良好です。

タイヤ



残り溝が少なめでしたので交換をさせていただきました。

下廻り



走行装置、操舵装置に不具合箇所はありませんでした。良好な状態です。

フロントブレーキ（全体）



異常はありませんでした。

フロントブレーキ（詳細）



ブレーキ残量は8割程度です。

リヤブレーキ（全体）





異常は見られませんでした。

リヤブレーキ（詳細）



ブレーキ残量は8割程度です。

エアコンフィルター



チリ等が蓄積され、目詰まりが発生していました。エアコンの効き目を維持し、車室内のクリーンな環境を保つため交換をいたしました。

